

Sie haben sich für ein hochwertiges Produkt aus deutscher Fertigung entschieden.

Wichtige Hinweise

- Produkte aus unserem Haus sind ausschließlich durch sanitäre Fachhandwerker zu montieren.
- Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind einzuhalten. (DIN 1988)
- Für Produkte, die nicht mit der gelieferten Ausstattung montiert werden, übernehmen wir keine Haftung.


Diese Montageanleitung gilt für:

1. Universalverlängerung 25mm (Z009470-00000)
2. Universalverlängerung 45mm (Z009471-00000)

Betriebsbedingungen:

- Max. Vorlauftemperatur 90°C
- Empfohlene Vorlauftemperatur max. 65°C
- Empfohlener Betriebsdruck 2 - 4 bar
max. 10 bar
min. 1 bar
- Prüfdruck max. 15 bar
Wasserdruck max. 3 bar
Gas-/Luftdruck
- ab 5 bar Druckminderer einbauen

Garantieleistung nur bei Beachtung dieser technischen Produktinformation!



Universalverlängerung

**Montageanleitung
Tec-box**

Z009470-M0001

2/2015

News auf: www.heinrichschulte.com



heinrichschulte
Heinrich Schulte GmbH & Co. KG
Grünlandweg 11
58640 Iserlohn
GERMANY
Tel. + 49 2371 9090-32
Fax + 49 2371 9090-98
www.heinrichschulte.com
kundendienst@heinrichschulte.com

