


SINUS Wartungsbox 80/60 zur Magnetitabscheidung für Kleinverteiler

Artikelnummer: 4209770

reflex

Thinking solutions.



Merkmale

Typ	80/60
Max. zul. Betriebsüberdruck	4 bar
Anschluss WBI	G 1 1/2"

Beschreibung

Wartungsbox zur Magnetitentschlammung für alle Kessel- und Unterverteiler, MonoFixx und HydroFixx. Ermöglicht eine Entschlammung bei druckbehafteter Anlage. Bestehend aus Profilrohr 120x80, Material S235. Versehen mit Entschlammungsstutzen und Kugelhahn 1/2" sowie in der Tauchhülse eingeschraubten Magnetstab. Zur Anbringung im Hauptkesselrücklauf des Verteilers. Inkl. EPP Dämmung nach EnEV.

