


Einzelteile:

- ❶ Metallgehäuse Aufputz ELS-APASA
- ❷ Unterputzgehäuse aus Kunststoff ELS-GU / GUBA
- ❸ Kunststoffstutzen*
- ❹ Rückluft-Sperrklappe*
- ❺ Rampe*
- ❻ Befestigungsschrauben mit Dübeln für Metallgehäuse ELS-APASA (3x 3,5x50)
- ❼ Befestigungsschrauben für Unterputzgehäuse ELS-GU / GUBA (4x M4x10)

*Zusatzteile ELS-GU/GUBA



Schritt 1

Drei Löcher Ø 5 mm in gewünschter Position für das Metallgehäuse ELS-APASA bohren. Die Positionen der Bohrungen können je nach Einbaulage des Gehäuses frei gewählt werden.

Schritt 2

Das Metallgehäuse an der Wand bzw. an der Decke mittels gelieferter Schrauben mit Dübeln befestigen (Pos. 6)

Schritt 3

Beim Unterputzgehäuse ELS-GU/GUBA müssen der Kunststoffstutzen, die Rückluft-Sperrklappe und die Rampe demontiert werden. Das Stromkabel muss gemäss entsprechendem Elektroschema angeschlossen werden.



Schritt 4

Den Kunststoffstutzen in das Metallgehäuse ELS-APASA einlegen.

Schritt 5

Das Unterputzgehäuse ELS-GU/GUBA in das Metallgehäuse ELS-APASA einschieben und mit den vier gelieferten Schrauben M4x10 (Pos. 7) befestigen. Den Kunststoffstutzen im Unterputzgehäuse ELS-GU/GUBA durch leichte Drehung einrasten.

Schritt 6

Die Rückluft-Sperrklappe und die Rampe einbauen.



Service und Information


D HELIOS Ventilatoren GmbH + Co KG · Lupfenstraße 8 · 78056 VS-Schwenningen
CH HELIOS Ventilatoren AG · Tannstraße 4 · 8112 Otelfingen
A HELIOS Ventilatoren · Postfach 854 · Siemensstraße 15 · 6023 Innsbruck

F HELIOS Ventilateurs · Le Carré des Aviateurs · 157 av. Charles Floquet · 93155 Le Blanc Mesnil Cedex
GB HELIOS Ventilation Systems Ltd. · 5 Crown Gate · Wyncolls Road · Severalls Industrial Park · Colchester · Essex · CO4 9HZ

Parts:

- ❶ Surface-mounted metal casing ELS-APASA
- ❷ Flush-mounted plastic casing ELS-GU / GUBA
- ❸ Plastic spigot*
- ❹ Backdraught shutter*
- ❺ Ramp*
- ❻ Fixing screws with plugs for metal casing ELS-APASA (3x 3,5x50)
- ❼ Fixing screws for plastic casing ELS-GU / GUBA (4x M4x10)

*Accessories ELS-GU/GUBA



Step 1

Drill three holes \varnothing 5 mm in desired position for the metal casing ELS-APASA. The drill hole positions can be freely selected depending on the installation position of the casing.

Step 2

Mount the metal casing to the wall or ceiling using the provided screws with plugs (Pos. 6)

Step 3

With regard to the flush-mounted casing ELS-GU/GUBA, the plastic spigot, backdraught shutter and ramp must be dismantled. The power cable must be connected according to the corresponding wiring diagram.



Step 4

Insert the plastic spigot in the metal casing ELS-APASA.

Step 5

Insert the flush-mounted casing ELS-GU/GUBA in the metal casing ELS-APASA and fasten with the four provided screws M4x10 (Pos. 7). Lock the plastic spigot in the flush-mounted casing ELS-GU/GUBA with a slight twist.

Step 6

Install the backdraught shutter and ramp.



Service and Information

D HELIOS Ventilatoren GmbH + Co KG · Lupfenstraße 8 · 78056 VS-Schwenningen
CH HELIOS Ventilatoren AG · Tannstraße 4 · 8112 Otelfingen
A HELIOS Ventilatoren · Postfach 854 · Siemensstraße 15 · 6023 Innsbruck

F HELIOS Ventilateurs · Le Carré des Aviateurs · 157 av. Charles Floquet · 93155 Le Blanc Mesnil Cedex
GB HELIOS Ventilation Systems Ltd. · 5 Crown Gate · Wyncolls Road · Severalls Industrial Park · Colchester · Essex · CO4 9HZ